

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКБ ЗЕНИТ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
КРАСНОЯРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФИЛИАЛ (г. Красноярск, пр. им. Газеты "Красноярский рабочий", 29)					
Складское хозяйство					
202/КПФ. Транспортников	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	поэтапно - 1 кв	ОП, ООМ и т.д., ОП	
Участок механической обработки № 1					
204А/КПФ(204-1А/КПФ). Транспортников	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	поэтапно - 1 кв	ОП, ООМ и т.д., ОП	
Участок механической обработки № 2					
286/КПФ. Транспортников	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	поэтапно - 1 кв	производственная секция мед. ООМ и т.д., ОП	
Участок механической обработки № 3					
198А/КПФ(198-1А/КПФ; 198-2А/КПФ; 198-3А/КПФ; 198-4А/КПФ; 198-5А/КПФ; 198-6А/КПФ; 198-7А/КПФ; 198-8А/КПФ; 198-9А/КПФ; 198-10А/КПФ; 198-11А/КПФ). Токарь	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	поэтапно - 1 кв	производственная секция мед. ООМ и т.д., ОП	
197/КПФ. Токарь	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	поэтапно - 1 кв	производственная секция мед. ООМ и т.д., ОП	
144А/КПФ(144-1А/КПФ; 144-2А/КПФ; 144-3А/КПФ; 144-4А/КПФ). Токарь-расточник (1 этаж МО1)	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	поэтапно - 1 кв	производственная секция мед. ООМ и т.д., ОП	
208А/КПФ(208-1А/КПФ; 208-2А/КПФ; 208-3А/КПФ; 208-4А/КПФ; 208-5А/КПФ; 208-6А/КПФ). Фрезеровщик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	поэтапно - 1 кв	производственная секция мед. ООМ и т.д., ОП	

199А/КПФ(199-1А/КПФ). То-карь-расточник (1 этаж КРС)	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	носовые - производственная пыль, ДПМ, ОП	
287/КПФ. Транспортировщик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	носовые - производственная пыль, ДПМ, ОП	
Слесарно-сборочный участок				
156А/КПФ(156-1А/КПФ; 156-2А/КПФ; 156-3А/КПФ; 156-4А/КПФ; 156-5А/КПФ; 156-6А/КПФ; 156-7А/КПФ; 156-8А/КПФ; 156-9А/КПФ; 156-10А/КПФ; 156-11А/КПФ; 156-12А/КПФ; 156-13А/КПФ; 156-14А/КПФ; 156-15А/КПФ; 156-16А/КПФ). Слесарь механосборочных работ	Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, наушники)	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума	носовые - производственная пыль, ДПМ, ОП	
089А/КПФ(089-1А/КПФ). Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	носовые - производственная пыль, ДПМ, ОП	
Участок сборки и испытаний	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	носовые - производственная пыль, ДПМ, ОП	
288/КПФ. Транспортировщик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	носовые - производственная пыль, ДПМ, ОП	
Участок маркировки и упаковки				
090А/КПФ(090-1А/КПФ; 090-2А/КПФ; 090-3А/КПФ; 090-4А/КПФ; 090-5А/КПФ; 090-6А/КПФ; 090-7А/КПФ; 090-8А/КПФ; 090-9А/КПФ). Маркировщик	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	носовые - производственная пыль, ДПМ, ОП	
Участок термической обработки				
189А/КПФ(189-1А/КПФ; 189-2А/КПФ; 189-3А/КПФ; 189-4А/КПФ; 189-5А/КПФ; 189-6А/КПФ; 189-7А/КПФ; 189-8А/КПФ; 189-9А/КПФ; 189-	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	носовые - производственная пыль, ДПМ, ОП	

10А/КПФ; 189-11А/КПФ). Тер- мист (работающий на ваннах и печах)					
---	--	--	--	--	--

Дата составления: 26.09.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор	(подпись)	Сутула Ю.П.	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>29.09.2025</u>	(дата)
----------------------	-----------	-------------	--	-------------------	--------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер	(подпись)	Неклеенов А.А.	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>26.09.2025</u>	(дата)
Заместитель директора по УП	(подпись)	Казимирская А.А.	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>29.09.2025</u>	(дата)
Заместитель директора по правовым вопросам	(подпись)	Ахметова Н.Р.	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>29.09.2025</u>	(дата)
Начальник ООТПиЭБ	(подпись)	Воронова О.В.	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>26.09.2025</u>	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5065	(подпись)	Адышева Ирина Юрьевна	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>26.09.2025</u>	(дата)
------	-----------	-----------------------	--	-------------------	--------

(№ в реестре экспертов)